

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета социальной
защиты Администрации г. Новокузнецка

« » 2018г.



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Новокузнецкого филиала
ГБПОУ «Кемеровский областной
медицинский колледж»



« » 2018г.

С.В. Наливайко

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГБПОУ НФ «КОМК» Учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 5 этажей, 8095,0 м²
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020, капитального нет.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (остаточного явления)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 986 (учащихся), 64(сотрудников).

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 29 (маршрут Новобайдаевка- КМК- Новобайдаевка) ост «Горбольница № 2»

Маршрутное такси № 62, 62А (маршрут Левый берег-ул. Лизы Чайкиной- Левый берег) ост. «Горбольница № 2»

Трамвай № 5, 5А (маршрут КМК-КМК) ост. «Горбольница № 2»

Трамвай № 6, 8 (маршрут Собор Рождества Христова-КМК- Собор Рождества Христова) ост. «Горбольница № 2

Муниципальный автобус (не адаптирован) № 60 (маршрут Вокзал-Новобайдаевка-Вокзал) ост «Горбольница № 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий), установка визуальной информации
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий), существующий пандус привести в соответствие с нормативами
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия обслуживающей организации.
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, устройств задерживающих закрывание дверей.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования 2020-2030 гг

в рамках исполнения План мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О) , частично доступно

(по состоянию)

4.4. Для принятия решения согласование требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» апреля 2018г.,
2. Акта обследования объекта: акт № 1 от «25» апреля 2018г.
3. Решения Комиссии от «25» апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Новокузнецкого
филиала ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский
колледж»



С.В. Наливайко

«25» апреля 2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №

1. Общие сведения об ОСИ

1.1. Наименование (вид) объекта: **ГБПОУ НФ «КОМК» Учебный корпус**

1.2. Адрес объекта **654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **5 этажей, 8095,0 м²**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2020**, капитального **нет**.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. **Кемерово, пр.Советский, 58**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.2 Виды оказываемых услуг: **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием 10-12 часов, в т.ч. с проживанием (общежитие), на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата** (остаточного явления)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **986 (учащихся), 64(сотрудников)**.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 29 (маршрут Новобайдаевка- КМК- Новобайдаевка) ост «Горбольница № 2»

Маршрутное такси № 62, 62А (маршрут Левый берег-ул. Лизы Чайкиной- Левый берег) ост. «Горбольница № 2»

Трамвай № 5, 5А (маршрут КМК-КМК) ост. «Горбольница № 2»

Трамвай № 6, 8 (маршрут Собор Рождества Христова-КМК- Собор Рождества Христова) ост. «Горбольница № 2»

Муниципальный автобус (не адаптирован) № 60 (маршрут Вокзал-Новобайдаевка-Вокзал) ост «Горбольница № 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту -**отсутствует**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3-4 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; **регулируемые, со звуковой сигнализацией**, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания (вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 59.13330.2016

№№ п/п	Категория инвалидов	Вариант организации доступности объекта
-----------	---------------------	--

	(вид нарушения)	
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий), установка визуальной информации
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий), существующий пандус привести в соответствие с нормативами
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия обслуживающей организации.

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения - невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Новокузнецкого
филиала ГБПОУ «Кемеровский
областной медицинский колледж»



С.В. Наливайко

"25" апреля 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

"25" апреля 2018 г.

1 Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **ГБПОУ НФ «КОМК» Учебный корпус**
- 1.2. Адрес объекта **654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: **5 этажей, 8095,0 м²**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет):
- 1.4. Год постройки здания **1963**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2020**, капитального **нет**.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, **региональная**, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **г. Кемерово, пр. Советский, 58**

- 2.2 Виды оказываемых услуг: *образовательные*
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с *длительным пребыванием* (10-12 часов), в т.ч. с *проживанием* (общежитие), на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста*)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата* (остаточного явления)
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность *986 (учащихся), 64(сотрудников).*
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, *нет*)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № *29* (маршрут Новобайдаевка- КМК- Новобайдаевка) ост «Горбольница № 2»

Маршрутное такси № *62, 62А* (маршрут Левый берег-ул. Лизы Чайкиной- Левый берег) ост. «Горбольница № 2»

Трамвай № *5, 5А* (маршрут КМК-КМК) ост. «Горбольница № 2»

Трамвай № *6, 8* (маршрут Собор Рождества Христова-КМК- Собор Рождества Христова) ост. «Горбольница № 2»

Муниципальный автобус (не адаптирован) № *60* (маршрут Вокзал-Новобайдаевка-Вокзал) ост «Горбольница № 2»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - *отсутствует*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *100 м*

3.2.2 время движения (пешком) *3-4 мин*

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией*, таймером; *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№		Вариант организации
п/п	Категория инвалидов	доступности объекта

1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок) -	ДП-И (К, Г, О)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, Г, О)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ ГБПОУ НФ «КОМК»: на текущую дату ДП-И (Г, О), остальные категории инвалидов (К, С, У) ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-------------------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий), установка визуальной информации
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий), существующий пандус привести в соответствие с нормативами
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт асфальтового покрытия обслуживающей организации.
8	Все зоны и участки	Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней, кнопки вызова, устройств задерживающих закрывание дверей.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере поступления финансирования, 2020-2030 гг

в рамках исполнения План мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (Г,О) , частично доступно

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Удовлетворительно, в настоящее время посещение недоступно.

4.4. Для принятия решения согласование требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией;

4.4.3. Согласование с общественной организацией инвалидов

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33 на 22 фото.

Руководитель рабочей группы:

Начальник хозяйственного отдела О.Н. Янцен

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Заведующий учебной частью Л.А. Лапотько

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Программист О.М. Маурина

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Фросяева ИГР ВОИ
Гереваки

(Должность, Ф.И.О.)



Управленческое решение согласовано "25" апреля 2018 г. (протокол N 1)

Комиссией Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участку)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территории	Есть	Есть	14,15	Отсутствуют съезды и визуальная информация	К, С	Выравнивание асфальта, установка визуальной информации	Текущий ремонт
2	Путь(путь\пути) движения на территории	Есть	Есть	16,17,18	Отсутствуют съезды и визуальная информация	К, С	Текущий ремонт	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	Есть	Есть	10	Отсутствуют съезды и визуальная информация	К, С	Текущий ремонт	Текущий ремонт
4	Пандус (наружный)	Есть	Нет	12	Привести в соответствие с нормативами	К, С	Текущий ремонт	Текущий ремонт
5	Автостоянка и парковка	Нет	Нет	Нет	-	-	-	-
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД	Есть	10,12,14,15,16,17,18	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию ВНД, необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения к входу в здание. При возможности оборудовать стоянку для спецтранспорта инвалидов.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Есть		10	Отсутствие визуальной информации	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
2	Пандус (наружный)	Есть		12	Не соответствует нормативам	К, С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		10	Отсутствие светового маяка	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	Есть		4	Звуковой маяк находится высоко	К, С	Перенести звуковой маяк ниже, наклеить соответствующее обозначение.	Текущий ремонт
5	Тамбур	Есть		22	Отсутствие светового маяка	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД	Есть	4, 10, 12, 22	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход (входы) в здание ВНД. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН, текущий ремонт по оборудованию пандуса в соответствии с нормативами, установка визуальной информации.

1. Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор	Есть		9	Отсутствует световой и звуковой маяк	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	Есть		3	Отсутствует световой и звуковой маяк	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
3	Пандус (внутри здания)	Нет		Нет	Отсутствует	Нет	организация альтернативной формы обслуживания	ТРН
4	Лифт (подъемник)	Нет		Нет	отсутствует	Нет	организация альтернативной формы обслуживания	ТРН
5	Дверь	Есть		6	Отсутствует устройство задерживающее закрывание двери	К, С	Установка устройства. Прием вести в помещении на 1 этаже (библиотека)	Текущий ремонт
6	Пути эвакуации (зоны безопасности)	Есть		13		К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)	ВНД	Есть	3, 6, 9, 13	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации) ВНД.
Необходимо текущий ремонт установка визуальной и звуковой информации.

I. Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (обучение)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинет (аудитория)	Есть		2	Отсутствует устройство задерживающее закрывание двери, узкие проемы	К, С	Установка устройств задерживающее закрывание двери	Текущий ремонт
2	Актовый зал	Есть		1	Нарушений нет (находится на 2 этаже)	К, С	организация альтернативной формы обслуживания	ТРН
3	Спортивный зал	Есть		20	Нарушений нет (находится на 4 этаже)	К, С	организация альтернативной формы обслуживания	ТРН
4	Буфет	Есть		21	Отсутствует устройство задерживающее закрывание двери, узкие проемы	К, С	Установка устройств задерживающее закрывание двери	Текущий ремонт
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (обучение)	ВНД	Есть	1, 2, 20, 21	Текущий ремонт, технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (обучение) ВНД.

Необходимо текущий ремонт, установка визуальной информации. Актовый зал, спортивный зал - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 (2) от «25» апреля 2018 г
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N _____.

I. Результаты обследования:

2. Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Жилые помещения	есть		8	Общезитие находится на 5 этаже	К, С	организация альтернативной формы обслуживания	ТРН
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)	ВДН	8	есть	ТРН организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (жилые помещения) ВДН

1. Результаты обследования:

2. Санитарно-гигиенических помещений

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	Есть		19	Узкие проемы, небольшая площадь, отсутствие тактильных обозначений	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
2	Душевая	Есть		7	Капитальные узкие кабинки, отсутствие обозначений	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
3	Гардероб	есть		5	Находится в подвальном помещении	К, С	организация альтернативной формы обслуживания	ТРН
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВДН	Есть	5, 7, 19	Текущий ремонт, ТРН - организация альтернативной формы обслуживания

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения ВНД. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции помещений.

I. Результаты обследования:

2. Системы информации на объекте

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» Новокузнецкий филиал, НФ ГБПОУ «КОМК»

Наименование объекта, адрес: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, 33

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные (на входе)	Есть		11	Отсутствие табличек на языке Брайля, светового и звукового маяка.	К, С	Установка визуальной информации	Текущий ремонт
2	Акустические	Нет		-	-	-	-	-
3	Тактильные	нет		-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне							

2. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4 Акта обследования ОСИ **
		на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	нет	11	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте ВНД. Необходимо установить визуальную информацию.