

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной
защиты населения
Анжеро-Судженского городского
округа

А.В. Кондрицкий
« _____ » _____ 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж»

1.2. Адрес объекта: 652470 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5039,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2016г. (крыша здания)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» (АСФ ГБПОУ «КОМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650000 Кемеровская область, _____ г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» (ГБПОУ «КОМК»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) *-1*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут «Линейная диспетчерская - остановка Универмаг»: пассажирские автобусы № 3, 10, 12, 102, 2; маршрутное такси № 21, 22, 23; маршрут «Вокзал - Площадь Революции», пассажирские автобусы № 10, 102; маршрутное такси № 23

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Универмаг» – 50 м, от остановки «Площадь Революции» – 150 м

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки «Универмаг» – 1 мин.; от остановки «Площадь Революции» – 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2025гг.в рамках исполнения комплексной Программы «Доступная среда в Кемеровской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно условно

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 17 » мая 2018г.

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от « 17 » мая 2018г.

3. Решения комиссии _____

от « _____ » _____ 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Анжеро-Судженского филиала
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский областной
медицинский колледж»

Н.А. Ломтева

» моя 2018г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5039,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2016г. (крыша здания)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» (АСФ ГБПОУ «КОМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» (ГБПОУ «КОМК»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут «Линейная диспетчерская - остановка Универмаг»: пассажирские автобусы № 3, 10, 12, 102, 2; маршрутное такси № 21, 22, 23; маршрут «Вокзал - Площадь Революции», пассажирские автобусы № 10, 102; маршрутное такси № 23

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Универмаг» – 50 м, от остановки «Площадь Революции» – 150 м

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки «Универмаг» – 1 мин.; от остановки «Площадь Революции» – 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	

2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Ломтева Наталья Александровна, начальник Анжеро-Судженского филиала ГБПОУ «КОМК», 8(384-53)6-28-59

(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления социальной
защиты населения
Анжеро-Судженского городского
округа

А.В. Кондрацкий
« _____ » _____ 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Анжеро-Судженский филиал
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения «Кемеровский областной
медицинский колледж

« 17 » мая 20 18г

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5039,9 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2016г. (крыша здания)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2018г., капитального _____
сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Анжеро-Судженский филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» (АСФ ГБПОУ «КОМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский областной медицинский колледж» (ГБПОУ «КОМК»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 400 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут «Линейная диспетчерская - остановка Универмаг»: пассажирские автобусы № 3, 10, 12, 102, 2; маршрутное такси № 21, 22, 23; маршрут «Вокзал - Площадь Революции», пассажирские автобусы № 10, 102; маршрутное такси № 23

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.1. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Универмаг» – 50 м, от остановки «Площадь Революции» – 150 м

3.2.2 Время движения (пешком): от остановки «Универмаг» – 1 мин.; от остановки «Площадь Революции» – 5 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) _____

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (описать) _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: доступно полностью избирательно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2025гг. в рамках исполнения комплексной Программы «Доступная среда в Кемеровской области»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно условно

4.4. Для принятия решения требуется не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 1 л.
3. Путей движения в здании на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы Начальник УСЗН: Кондрюцкий А.В. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Зав. отделом УСЗН: Котенкова Е.Р. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Главный специалист УСЗН: Башюк Анна Я. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте Нач. деп. обл. ГПОУ, Калуж. обл. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Нач. деп. обл. ГПОУ, Калуж. обл. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г.

(протокол № _____)

Комиссией (название) _____

I Результаты обследования

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	нет						
1.4.	Пандус (наружный)	нет						
1.5.	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования
2. Входа (входов) и здание
 АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»
 г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная) главная	есть			Отсутствуют тактильные полосы (направляющие, предупреждающие), контрастные сигнальные ленты	С	Установка тактильных полос (направляющих, предупреждающих), контрастных сигнальных лент	Текущий ремонт
2.2.	Пандус (наружный) на главной лестнице	нет			Отсутствует пандус на главной лестнице	К	Установка пандуса	Текущий ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют тактильные полосы (направляющие, предупреждающие)	С	Установка тактильных полос (направляющих, предупреждающих)	Текущий ремонт
2.4.	Дверь (входная), главная	есть			Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
2.5.	Тамбур главный	есть	16,17		Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
2.6.	Входная площадка (перед запасной дверью)	есть			Отсутствует тактильная информация об учреждении	С	Установка тактильной информации	Текущий ремонт
2.7.	Дверь (входная) запасная	есть			Отсутствуют устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей; отсутствует световой и звуковой маяк	К, О, С	Установка устройств, задерживающих закрывание дверей; установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Вход в здание	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе эвакуации)

АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	38,39,40, 15		Отсутствуют тактильные обозначения, опорные поручни	С	Установка тактильных обозначений, опорных поручней	Текущий ремонт
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют опорные поручни, контрастные сигнальные ленты	О, С	Установка опорных поручней, контрастных сигнальных лент	
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5.	Двери	есть			Отсутствуют устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей	К, О, С	Установка устройств задерживающих закрывание дверей	Текущий ремонт
3.6.	Пути эвакуации (в том числе, безопасные)	есть	3,38,39, 40		Отсутствует тактильная плитка (направляющая)	С	Установка тактильной плитки	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Путь движения внутри здания	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	26-30, 33,37, 4,13, 14		На дверях кабинетов отсутствуют устройства обеспечивающие задержку закрывания дверей; отсутствуют тактильные обозначения	К, О, С	Установка устройств обеспечивающих задержку закрывания дверей; установка тактильных обозначений	Текущий ремонт
4.2.	Зальная форма обслуживания	есть	36,20		Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	есть	13,18, 35		Отсутствуют тактильные обозначения	С	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Отсутствуют тактильные обозначения, опорные поручни	С	Установка тактильных табличек, опорных поручней	Текущий ремонт
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-И (К, О, Г, У)			Текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования

5. Санитарно-гигиенических помещений

АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»

г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	22,25		Отсутствует расширенный дверной проём, тактильные обозначения, кнопка вызова помощи, опорные поручни	К, О, С	Расширение дверного проёма; установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений	Текущий ремонт
5.2.	Душевая/ванная комната	нет						
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДП-И (О, С, Г, У)			Текущий ремонт

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования
6. Системы информирования на объекте
АСФ ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 18А

№	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть			Отсутствие световых маяков, световых табло	С, Г	Установка световых маяков, световых табло	Текущий ремонт
6.2.	Акустические средства	есть			Отсутствуют индукционные системы, звуковые маяки	С, Г		Индивидуальное техническое решение
6.3.	Тактильные средства	нет			Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом, тактильные пиктограммы, тактильно-звуковые стенды	С, Г		Индивидуальное техническое решение
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДП-И (К, О, У)			Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** - указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____